

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

CONCEDENTE: SEGOV

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

OBJETO: Ginásio Poliesportivo Multiuso Paulo Alcântara

LOCAL: Av. Santa Rita nº:400 Bairro: Xangrilá

FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA REFORMA OU OBRA E DATA DE REGISTRO

FOTO 01



Descrição: A vedação dos cômodos é feita por paredes de concreto pré moldado. As paredes estão pintadas com propagandas

FOTO 02



Descrição: Nota-se que no telhado existente há problemas de goteiras na telha metálica. Há falta de condutores para suportar toda a vazão do telhado existente.

FOTO 03



Descrição: : A vedação dos cômodos é feita por paredes de concreto pré moldado. As paredes estão pintadas com propagandas

FOTO 04



Descrição: Degraus de acesso a arquibancada sem corrimão

ASSINATURAS

Assinatura do Responsável Técnico do Conveniente

Carimbo de Identificação com CREA ou CAU

18/05/2018
Data

Assinatura do Prefeito

Carimbo de Identificação

18/05/2018
Data

Modelo DCNO/SCCP – SEGOV - Versão 1.0