

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

CONCEDENTE: SEGOV

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

OBJETO: Ginásio Poliesportivo Multiuso Paulo Alcântara

LOCAL: Av. Santa Rita nº:400 Bairro: Xangrilá

FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA REFORMA OU OBRA E DATA DE REGISTRO

FOTO 05



Descrição: Guarda corpo com tela instalada.

FOTO 06



Descrição: Guarda corpo de proteção sem tela de segurança.

FOTO 07



Descrição: Teto do acesso a quadra com infiltração.

FOTO 08



Descrição: Laje mal impermeabilizada que está causando infiltração no teto de acesso a quadra.

ASSINATURAS

Assinatura do Responsável
Técnico do Convenente

Carimbo de Identificação
com CREA ou CAU

18/05/2018
Data

Assinatura do Prefeito

Carimbo de Identificação

18/05/2018
Data

Modelo DCNO/SCCP – SEGOV - Versão 1.0